# ООО «Завод промышленного оборудования СКАТ»

Код по ОК 012-93:441322

`	УТВЕІ	РЖДАЮ
Дир	ектор (	ООО «ЗПО СКАТ»
		М. Н. Громов
<b>«</b>	<b>&gt;&gt;</b>	2023 г.

# ПРИСТАВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СКАТ -70П

ПАСПОРТ СТСК.441322.022 ПС



г. Волгоград 2023

### СОДЕРЖАНИЕ

1.Основные сведения об изделии	3
2 Программное обеспечение	3
3 Основные технические характеристики	4
4 Указание мер безопасности	4
5 Комплектность средства измерений	5
6 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)	5
7 Свидетельство об упаковывании	6
8 Свидетельство о приемке	6
9 Свидетельство о вводе в эксплуатацию	6
10 Отметки о поверках	7
11 Учет ремонта и технического обслуживания	8
12 Правила хранения и транспортирования	9
13 Утилизация	9
Пист пегистрании изменений	10

### 1 Основные сведения об изделии

Приставка измерительная СКАТ-70П (далее - приставка) предназначена для измерений среднеквадратических значений напряжения и силы переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц при проведения приёмосдаточных и эксплуатационных электрических испытаний средств защиты (изоляционные штанги, резиновые боты, перчатки, электроинструмент и т.п.), используемых в электроустановках.

Приставки предназначены для совместной работы с аппаратами испытания диэлектриков СКАТ-70М или с аппаратами испытания диэлектриков цифровыми СКАТ-70Ц, а также с аппаратами испытания диэлектриков цифровыми АИД-70Ц, с комплектом дополнительных кабелей.

Изготовитель: ООО «Завод промышленного оборудования СКАТ» (ООО «ЗПО СКАТ»)

ИНН 3444130328 КПП 345901001

Адрес: 400040, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Поддубного, д. 37, офис 202

Приставка соответствует требованиям, ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ 22261-94, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, СанПиН 2.2.4.1191-03, СТСК.441322.022 ТУ.

### 2 Программное обеспечение

Приставка имеет встроенное программное обеспечение ( $\Pi O$ ). Характеристики  $\Pi O$  приведены в таблице 1.

Встроенное ПО (микропрограмма) хранится в энергонезависимой памяти микроконтроллера и является метрологически значимым. Метрологические характеристики нормированы с учетом влияния ПО.

Конструкция приставки исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию. Встроенное программное обеспечение может быть проверено, установлено и переустановлено только на заводе-изготовителе с использованием специальных программно-технических средств

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	SKAT-P-series
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже 1.00
Цифровой идентификатор ПО	_

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с P 50.2.077-2014 – «высокий».

### 3 Основные технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Характеристика	Значение
Диапазон измерения среднеквадратических значений напряжения	
переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, кВ	от 0,3 до 20
Диапазон измерений среднеквадратических значений силы переменного	
тока синусоидальной формы частотой 50 Гц в каждом канале, мА	от 0,5 до 22
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений	
среднеквадратических значений напряжения переменного тока, %	±2,5
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений	
среднеквадратических значений силы переменного тока, %	±(2,0+0,1·((22/I) -1))*
*Примечание:	

І – измеренное значение силы тока, мА

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Характеристика	Значение
Параметры электрического питания:	
- номинальное напряжение сети переменного тока, В	220
- номинальная частота сети переменного тока, Гц	50
Полная мощность, потребляемая приставкой, В·А, не более	15
Количество каналов измерения силы тока	4
Программируемое время испытания с шагом 1 мин., мин	от 1 до 8
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более	
- блока измерительного	310×280×120
- ванны испытательной	825×270×765
Масса, кг, не более	
- блока измерительного	5,8
- ванны испытательной	19,0
Условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды, °С	от +10 до +40
- относительная влажность при температуре +25 °C, %, не более	80
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7
Средняя наработка на отказ в нормальных условиях применения, ч, не менее	10000
Средний срок службы, лет, не менее	10

### 4 Указание мер безопасности

При эксплуатации приставки измерительной СКАТ-70П соблюдайте общие правила техники безопасности при работе на высоковольтных установках.

Все лица, работающие по эксплуатации и техническому обслуживанию приставки, должны знать в соответствующем объёме «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)» и соблюдать требования безопасности, которые предусматривают «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ)».

К работе с приставкой допускается электротехнический персонал, ознакомленный с руководством по эксплуатации и освоивший безопасные методы работы на данном оборудовании, имеющий группу по электробезопасности не ниже III и допуск к самостоятельной работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В.

Лица, не прошедшие аттестации, к работе не допускаются.

# Внимание! <u>Работа при незаземлённом источнике высокого напряжения и блоке</u> <u>измерения запрещается!</u>

Заземляющий зажим должен иметь соответствующее обозначение. Площадки под заземляющие зажимы должны быть без повреждений, чистыми, гладкими, без следов окисления и признаков коррозии.

Заземляющие контакты вилки силового кабеля должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать надежный электрический контакт.

Приставка не должна иметь механических повреждений корпусов составных частей, органов управления, комплектующих изделий.

Соединения должны быть надежно закреплены и не иметь повреждений

# Внимание! <u>Во время испытания на корпус ванны испытательной подается высокое напряжение.</u> <u>Во время испытания не должно быть персонала внутри</u> испытательной зоны.

Ванна испытательная должна быть установлена от всех металлических конструкций на расстояние, предотвращающее электрический пробой.

Объект испытаний и кабель высоковольтный, соединяющий его с источником высокого напряжения, должны быть удалены от всех металлических конструкций на расстояние, предотвращающее электрический пробой.

Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-76.

### 5 Комплектность средства измерений

Приставка упакована в индивидуальную тару - ящик из фанеры. Оборудование закреплено в ящике с помощью деревянных планок, предотвращающих перемещение их внутри ящика. В тару уложены принадлежности согласно разделу, комплектность средств измерений, упакованные в пластиковые пакеты, в отдельный пакет упакована документация. Комплектность приставки приведена в таблице 4.

Tr. ~	4	TC		U
Гаолина	4 —	Комплектность	спелств	измерении

Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
Блок измерительный	CTCK.441322.022.01	1 шт.	
Ванна испытательная	CTCK.441322.022.31	1 шт.	
Кабель межблочный	CTCK.441322.022.51	1 шт.	1,5 м
Кабель высоковольтный	CTCK.441322.022.52	1 шт.	1,5 м
Кабель измерительный	CTCK.441322.022.53	1 шт.	3 м
Провод заземления	CTCK.441322.022.54	1 шт.	4 м
Кабель сетевой	-	1 шт.	
Вставка плавкая 1.0А	-	2 шт.	20×5,2 мм
Паспорт	СТСК.441322.022 ПС	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	CTCK.441322.022 PЭ	1 шт.	

### 6 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

В случае отказа, приставка (или её узел) подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.

Срок службы приставки - десять лет, в том числе с учетом срока хранения и консервации (в упаковке изготовителя) в течение двух лет в складских помещениях.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения, действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Срок гарантии – 18 месяцев со дня продажи.

Внимание! Самовольное внесение изменений в конструкцию схем и узлов может стать причиной отмены гарантии производителя.

7 Свидетельство об упаковывании		
СВИДЕТЕЛЬСТ	ВО ОБ УПАКОВЫВА	НИИ
Приставка измерительная СКАТ-70П СТСК.	441322.022	
Заводской номер		
Упакована ООО «ЗПО СКАТ» согласно треб документации.	ованиям, действующей	й технической
Упаковывание произвел		
должность	подпись	расшифровка подписи
8 Свидетельство о приемке		
СВИДЕТЕЈ	ІЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
Приставка измерительная СКАТ-70П СТСК.	441322.022	
Заводской номер		
Изготовлена и принята в соответствии с техн признана годной к эксплуатации.	ическими условиями (	СТСК.441322.022 ТУ, и
Начальник ОТК МП		
«»202г.	рдпись рас	сшифровка подписи
9 Свидетельство о вводе в эксплуат	ацию	
СВИДЕТЕЛЬСТВО (	Э ВВОДЕ В ЭКСПЛУА	АТАЦИЮ
Приставка измерительная СКАТ-70П СТСК.		
Заводской номер		·
Дата ввода «»202г.		
Сдал в эксплуатацию		
подпись	расшифровка подпис	
Принял в эксплуатацию		
подпись	расшифровка подпис	СИ

# 10 Отметки о поверках

Отметки о поверках заносятся в таблицу 5 Таблица 5 – Отметки о поверках

Дата поверки	Отметка о поверке	Результат поверки	Ф.И.О. поверителя	Подпись и оттиск клейма поверителя

### 11 Учет ремонта и технического обслуживания

Техническое обслуживание проводится в соответствии с Руководством по эксплуатации СТСК.441322.022 РЭ. Сведения о ремонтах и техническом обслуживании приставки заносятся в таблицу 6.

Таблица 6 – Сведения о ремонтах и техническом обслуживании

		Наработка		Основание	Должность, фам	илия и подпись	Примечание
Дата	Вид технического	После	С начала	(наименование, номер и	Выполнившего	Проверившего	
	обслуживания	последнего	эксплуа-	дата документа)	работу	работу	
		ремонта	тации				

### 12 Правила хранения и транспортирования

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды -2 по ГОСТ 15150.

До введения в эксплуатацию приставку СКАТ-70П без упаковки хранить в сухих и чистых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс  $1^{\circ}$ С до плюс  $35^{\circ}$ С и относительной влажности до 80% при  $25^{\circ}$ С.

Упакованные приставки транспортируют любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность их от повреждений в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов при транспортировании — должны соответствовать группе 3 по ГОСТ 22261.

Укладку упакованной приставки на транспортное средство следует производить так, чтобы исключить смещение приставки при транспортировании.

### 13 Утилизация

Приставка не содержит в себе материалов, представляющих опасность для жизни.

Приставка при достижении предельного состояния, характеризующегося невозможностью или экономической нецелесообразностью ремонта, подлежит списанию и утилизации.

Утилизацию приставки производить следующим образом:

- разобрать приставку на составные части;
- провести утилизацию составных частей приставки по ГОСТ Р 52108.

	Лист регистрации изменений								
	Новых				Всего	№	Входящий		
Изм.	Изменен-	Заменен-	Новых	Изъятых	листов	докумен-	номер	Подп.	Дата
	ных	ных			страниц	та	сопрово-		
					В		дительного		
					докум.		документа		
							и дата		