

Комитет по техническому регулированию и метрологии  
Министерства индустрии и новых технологий  
РГП «Казахстанский институт метрологии»

СОГЛАСОВАНО  
Директор  
ТОО «Техносила-Казахстан»  
Волошин А.



2013 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель  
РГП «КазИнМетр»



2013 г.

## Измерители электрической прочности DPA75C и DTA100C

### Методика поверки

РАЗРАБОТАНО  
Эксперт 1 категории  
РГП «КазИнМетр»

Енишер Жандарбекулы 2013 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО в реестре ГСИ РК	
№ 02.04.02.04967 - 2013	
29	11
2013	

Астана 2013

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичных и периодических поверок измерителей электрической прочности DPA75C и DTA100C, выпускаемых по технической документации фирмы «BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH», Австрия.

Измерители электрической прочности DPA75C и DTA100C предназначены для измерений электрической прочности жидкостей и газов с тангенсом электрических потерь менее 4,5 и удельным сопротивлением более 30 МОм/м.

Основная область применения: измерение электрической прочности трансформаторного масла в закрытых помещениях и полевых условиях (DPA75C).

Наряду с указанными далее средствами измерений и методикой поверки, могут применяться другие, равноценные средства и методики.

Межповерочный интервал — 1 год.

## 1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При первичной и периодической поверке генераторов выполняются операции, указанные в таблице 1.

1.2 При получении отрицательных результатов поверка прекращается и прибор бракуется.

Таблица 1. Операции поверки

Наименование операции	пункт методики поверки	Проведение операции при	
		первой поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	6.1	+	+
Опробование	6.2	+	+
Определение погрешностей измерения напряжений	6.3	+	+

## 2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны применяться средства измерений, перечисленные в таблице 2.

Таблица 2. Средства поверки.

Наименование воспроизводимой/ измеряемой величины	Требуемый диапазон	Требуемый класс точности, погрешность	Рекомендуемый тип
Напряжение переменного тока	1,0 ... 100 кВ	± 0,5 % ± 0,09	Делитель напряжения ДН-100Э Вольтметр В7-78/1
Температура	-50...200 °C	± 0,05 °C	Термометр электронный лабораторный «ЛТ-300»
Давление	80 ... 106 кПа	± 200 Па	Барометр-анероид БАММ-1
Влажность	10 ... 100 %	± 1 %	Психрометр аспирац. М-34

### Примечания:

1. Вместо средств поверки, указанных в таблице 2 разрешается применять другие аналогичные средства измерений, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

2. Все средства измерений должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К проведению поверки допускаются лица, изучившие инструкцию по эксплуатации генераторов и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок напряжением до 100 кВ.

## 4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

Проверка производится при нормальных условиях по ГОСТ 15150:

- температура  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ ;
- влажность  $(65 \pm 15) \%$ ;
- атмосферное давление  $(100 \pm 4) \text{ кПа}$  или  $(750 \pm 30) \text{ мм. рт. ст.}$

## 5. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

### 5.1. Подготовительные работы

Перед поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

1. Проверены документы, подтверждающие электрическую безопасность.
2. Проверены и подготовлены к работе согласно их руководствам по эксплуатации используемые при поверке средства измерений.
3. Проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

### 5.2 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие проверяемого вольтметра следующим требованиям:

1. Комплектность должна соответствовать руководству по эксплуатации.
2. Все органы управления и коммутации должны действовать плавно и обеспечивать надежность фиксации во всех позициях. Указатель позиции должен совпадать с соответствующими надписями на лицевой панели.
3. Не должно быть механических повреждений корпуса, лицевой панели, органов управления. Все надписи на панелях должны быть четкими и ясными.
4. Все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.

При наличии дефектов поверяемый вольтметр бракуется и направляется в ремонт.

## 6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 6.1. Общие рекомендации

Определению подлежат погрешности измерений при нормальных условиях. Основные погрешности измерений не должны превышать указанных в таблице 3 нормированных метрологических характеристик. Задание параметров испытательных сигналов производится вручную. Результаты измерений заносятся в таблицы.

### 6.2 Опробование

Опробование проводится в следующей последовательности:

1. Разместить на месте проведения поверки поверяемый измеритель, делитель, вольтметр и термометр.
2. Подключить выход испытательного напряжения поверяемого измерителя к делителю, а его выход к вольтметру.
3. Включить поверяемый измеритель и вольтметр. Для установления нормальных режимов работы выдержать их во включенном состоянии в течение времени, указанного в руководствах по эксплуатации.
4. Выборочно проверить возможность измерения напряжений.

- При выполнении п. 4. значения показаний вольтметра должно увеличиваться обратно пропорционально установленному коэффициенту деления внешнего делителя.
- Сравнить показания внутреннего указателя температуры с температурой внешнего термометра, которые должны различаться не более, чем на  $\pm 1^{\circ}$ .

При отсутствии показаний или значительных отклонениях измеритель бракуется и направляется в ремонт.

### 6.3. Проверяемые метрологические характеристики

Таблица 2. Пределы и основные погрешности измерений.

Измеряемые величины	Диапазоны измерений	Пределы допустимых погрешностей, %
Среднеквадратические значения напряжений, кВ		
DPA75C	1...75	$\pm 1$ кВ
DTA100C	1...100	

#### 6.3. 1. Определение погрешностей измерений

Проверка погрешностей измерений осуществляется в 5 точках, вблизи 15, 25, 50, 75 и 100 % верхней границы диапазона

Таблица 1. Операции поверки

Наименование операции	Пункт	Первичная поверка	Периодическая поверка
1. Внешний осмотр	5	Да	Да
2. Подготовка к поверке	5	Да	Да
3. Определение метрологических характеристик	6	Да	Да

## 7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При положительных результатах поверки оформляют и выписывают сертификат о поверке согласно СТ РК 2.4.

В случае отрицательного результата поверки выдается извещение о непригодности по СТ РК 2.4 с указанием причин, а прибор к применению не допускают.